

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ №3

Пестерева Н.Г.

12 ноября 2020 г.



АКТ

содержащий перечень дефектов строительных конструкций

1. Наименование объекта: «Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «СОШ №3»
2. Заказчик: МБОУ СОШ №3
3. Место нахождение объекта: г. Боготол, ул. Куйбышева, д. 43

Комиссия в составе:

1. Директор МБОУ СОШ №3
2. Заведующий хозяйством
3. Технический инженер

Пестерева Н.Г.
Семенова Е.В.
Зимин В.М.

Составили настоящий акт о том, что для выполнения капитального ремонта объекта, включенного в план 2020 г, необходимо выполнить следующие виды работ:

№ пп	Характеристика дефектов	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Покрытие кровли — шифер - в неудовлетворительном состоянии, с трещинами и сколами.	Демонтаж покрытия кровли - шифер	м ²	2484.1
2	Покрытие кровли - листовое железо - в неудовлетворительном состоянии со следами коррозии.	Демонтаж покрытия кровли - кровельное листовое железо 1мм	м ²	2687.4
3	Обрешетка кровли в неудовлетворительном состоянии (блоки 1, 4)	Демонтаж обрешетки - сплошного настила из досок 150x20мм (блоки 1, 4)	м ²	1929.6
4	Обрешетка кровли в неудовлетворительном состоянии (блоки 2, 5)	Демонтаж обрешетки - сплошного настила из досок 120x25 мм (блоки 2, 5)	м ²	757.8
5	Ограждение кровли в неудовлетворительном состоянии, со следами коррозии, деформировано.	Демонтаж ограждения кровли (по серии 1.100.2-5)	м. пог.	350.9
6	Снеговодозадержатели (блоки 1, 2, 4) в неудовлетворительном состоянии — деформированы, с нарушением креплений, следами коррозии.	Демонтаж снего- и водозадержателя пластинчатого из оцинкованной стали 1 мм по ГОСТ 14918-80	м. пог.	346.5

7	Водосточный желоб блока 5 деформирован, с нарушением креплений.	Демонтаж водосточного желоба □ 150 (блок 5)	м. пог.	73.6
8	Водосточные трубы деформированы, с нарушением соединений частей трубы, частично отсутствуют водосливные колена.	Демонтаж водосточной трубы □ 150мм	м. пог.	215.5
9	Обшивка фронтонов слуховых окон в неудовлетворительном состоянии, со следами замачивания, трещинами.	Демонтаж обшивки фронтонов слуховых окон-доски 100х20 мм	м ²	19.0
10	Блоки слуховых окон в неудовлетворительном состоянии, с нарушением геометрических параметров блока	Демонтаж слуховых оконных блоков деревянных 1000х1200(h) мм с решетками из реек	шт	6